

DES MILLIONS DE NOUVELLES SOLUTIONS ET OCCASIONS DE RÉPARATION

PRÊTES À EXPÉDIER, SOUTENUES PAR UNE MARQUE DIGNE DE VOTRE CONFIANCE

PLAQUES ROBUSTES DE PONT

INCLUS QUINCAILLERIE DE FIXATION

32 PO DE LONG X 32 PO DE LARGE
2 PO D'ÉPAISSEUR, NOIR



924-8088

Applications universelles

22 PO DE LONG X 32 PO DE LARGE
2 PO D'ÉPAISSEUR, NOIR



924-8089

Applications universelles

- Cette passerelle robuste se fixe sécuritairement entre les railles du châssis pour aider les conducteurs et les techniciens qui travaillent derrière la cabine du camion.
- La texture de la surface offre une traction accrue lorsqu'utilisée.
- Soigneusement fabriqué pour accroître la sécurité et offrir un accès aux connexions pneumatiques et électriques d'une remorque, ou pour ajuster et entretenir une roulotte.
- Facilite l'accès à l'endroit derrière la cabine lors d'un branchement ou débranchement d'une remorque.

COLLIER DE SERRAGE DE REFROIDISSEUR D'AIR

REPLACEMENT DIRECT FIABLE POUR UN COLLIER DE SERRAGE D'ÉO | TESTÉ SUR VÉHICULE POUR UN RACCORD ET UNE INSTALLATION PARFAITE




668-0110

Mack 2022-95 moteurs MP7, MP8, Volvo 2022-96 moteurs D11, D13
Numéros d'ÉO : Volvo 11ME269M, 1676424, 20592783

- Conçu pour avoir un raccord et une fonction identique au collier de serrage d'ÉO sur des camions Mack et Volvo spécifiques.
- Fabriqué pour assurer un joint étanche et pour remplacer un collier de serrage de refroidisseur d'air manquant, usé ou qui a fait défaillance en raison de corrosion.

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ POUR COUVERCLE DE SOUPE

RACCORD D'USINE POUR UNE ÉTANCHÉITÉ PARFAITE | INCLUS FAISCEAU DE FIL INTÉGRÉ



264-5122

International 2007-05, moteurs DT466, DT570
Numéro d'ÉO : NAVISTAR 1842196C96

- Conçu pour avoir un raccord, une fonction et une performance identique au joint d'étanchéité d'ÉO sur des camions spécifiques.
- Fabriqué avec précision pour assurer une étanchéité lorsque le joint d'étanchéité original doit être entretenu ou est endommagé.