


JAUGES D'HUILE À MOTEUR

REPLACEMENTS DIRECTS FIABLES ÉCONOMIQUES



917-6005

Mack 2010, Mack 2008-04 (jauge poussoir; longueur de 66 po)
Numéro d'ÉO : 25195290

917-6009

2005-03 (longueur du tube : 19 po)
Numéro d'ÉO : 216484

- Ces remplacements de jauges d'huile à moteur offrent un remplacement direct de haute qualité pour les jauges d'ÉO endommagées ou manquantes.
- Les repères de niveau sont clairement distingués et bien calibrés pour des mesures précises.

TROUSSE DE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ POUR COUVERCLE DE SOUPAPE

REPLACEMENT DIRECT FIABLE



264-5123

IC Corporation 2015-12, International 2015-12
(conception moteur MaxxForce DT;
Fabricant de moteurs International, sans frein Jacob)
Numéro d'ÉO : 1882222C93

- Fabriqué à partir de matériaux de qualité pour une étanchéité durable et fiable.
- Conçu selon des spécifications précises pour avoir un raccord et une fonction identique au joint d'étanchéité original.

CARTER D'HUILE À MOTEUR

EXCLUSIVITÉ DU MARCHÉ SECONDAIRE

REVÊTEMENT ROBUSTE QUI RÉSISTE LA CORROSION



264-5517

Mack 2015-07, Volvo 2017-05 (capacité de 38 pintes)
Numéro d'ÉO : 21377346

- Assemblage complet qui inclut un remplacement de carter et des remplacements de bouchons de vidange pour un raccord et une fonction identique aux composants originaux.
- Conception durable qui offre un revêtement robuste pour prévenir la corrosion.

MOYEURS DE REMORQUE

NOUVELLE COUVERTURE | **FABRIQUÉ POUR AVOIR UN RACCORD ET UNE FONCTION IDENTIQUE AUX MOYEURS DE REMORQUE D'ÉO** | **FABRIQUÉ AUX É.-U.**11-R656A-73L (côté gauche)
Numéro d'ÉO : 20231-MLT

Accepte l'ensemble de roulement extérieur SET413 (non inclus). Accepte l'ensemble de roulement intérieur SET414 (non inclus). ABS sur moyeu. Fixation du tambour : rayons de 8,78 po, cercle de boulons 11,25 po. Montage de tambour extérieur standard de 10 tiges pour système de fixation par rayons du moyeu, se raccorde à des fusées coniques ou parallèles pour roues en acier ou en aluminium.

11-R656A-73R (côté droit)
Numéro d'ÉO : 20231-MRT

- Fabriqué selon des spécifications rigoureuses aux É.-U. et conçu pour avoir un raccord, une fonction et une performance identique aux applications de frein à tambour à air les plus populaires.

ASSEMBLAGE DE DISQUE ET DE MOYEU DE FREIN À DISQUE À AIR

REPLACEMENT DIRECT FIABLE

AJOUT À NOTRE COUVERTURE CROISSANTE DE COMPOSANTS DE FREIN À DISQUE À AIR



S-41682-2

Vérifiez les détails d'applications pour assurer un bon raccord
Numéros d'ÉO : essieux HP Hendrickson pour
remorque avec système de frein à disque à air MAXX22T

- Fabriqué pour avoir un raccord et une fonction identique à l'assemblage de disque et de moyeu d'ÉO sur des remorques spécifiques.
- Vendu comme 1 unité.
- Fabriqué selon des spécifications rigoureuses afin d'assurer une installation simple et un service fiable.

ÉGALEMENT OFFERT :
RESSORTS À LAMES POUR CERTAINS CAMIONS FREIGHTLINER

AJOUT DE COUVERTURE AVEC PLUS À VENIR

- Solution de réparation idéale pour flottes, avec la qualité Dayton digne de votre confiance.
- Fabriqués aux É.-U. selon des spécifications rigoureuses.
- Vendus comme 1 unité.

NOTRE RESSORT À LAMES LE PLUS RÉCENT :

46-1529

Numéro d'ÉO Freightliner : A16-22010-000

Dayton
Parts[®]
DRIVEN BY DORMAN™

