

DES MILLIONS DE NOUVELLES SOLUTIONS ET OCCASIONS DE RÉPARATION.

PRÊT À EXPÉDIER, SOUTENU PAR UNE MARQUE DIGNE DE VOTRE CONFIANCE.

## FAISCEAU DE FILS POUR SYSTÈME DE FLUIDE D'ÉCHAPPEMENT DIÉSEL

EXCLUSIVITÉ DU MARCHÉ SECONDAIRE



904-1111

International 5900i 2017-15, International ProStar 2017-13  
Numéro D'ÉO : 3991596C98

- Fabriqué selon des spécifications précises et conçu pour avoir un raccord et une fonction identique au faisceau de fils d'ÉO dans des applications spécifiques.
- Fabriqué pour être un remplacement fiable pour un faisceau de fils original qui a fait défaut en raison de dommages ou de corrosion par une fuite du FED.

## RÉSERVOIRS D'AIR DE REMORQUE ET ACCESSOIRES

APPLICATIONS POLYVALENTES

### RÉSERVOIR D'AIR



12-142533

Hoosier  
Numéro D'ÉO : HT80194

### RÉSERVOIR D'AIR



12-285019

Hoosier  
Numéro D'ÉO : HT1219

- Conçus pour avoir un raccord, une fonction et une performance identique aux réservoirs et support d'ÉO.
- Conçus, fabriqués et testés selon des spécifications rigoureuses pour un service fiable.

### RÉSERVOIR D'AIR



12-285042

Hoosier  
Numéro D'ÉO : HT1242

### SUPPORT DE RÉSERVOIR D'AIR



12-40624

Hoosier  
Numéro D'ÉO : HTBR95

DES MILLIONS DE NOUVELLES SOLUTIONS ET OCCASIONS DE RÉPARATION.

PRÊT À EXPÉDIER, SOUTENU PAR UNE MARQUE DIGNE DE VOTRE CONFIANCE.

## CAPTEURS - PLUS DE COUVERTURE PROVENANT DU CHEF DE FILE DU MARCHÉ SECONDAIRE EN REMPLACEMENTS DIRECTS DE CAPTEURS POUR POIDS LOURDS

REEMPLACEMENTS FIABLES ÉCONOMIQUES

### CAPTEUR DE PRESSION



**904-9929**  
Detroit Diesel  
Numéro D'ÉO : A4721530928

### CAPTEUR DE TEMPÉRATURE



**904-9922**  
Navistar  
Numéro D'ÉO : 7001482C1

- Conçu pour avoir un raccord et une fonction identique aux capteurs originaux sur des camions spécifiques.
- Conçu pour rétablir le fonctionnement et pour être un remplacement fiable pour un capteur d'usine endommagé ou qui fait défaillance.

### CAPTEUR DE PRESSION D'HUILE



**904-9926**  
Mack/Volvo  
Numéro D'ÉO : 22443552

### CAPTEUR DE PRESSION DE CLIMATISATION



**904-9928**  
Peterbilt  
Numéro D'ÉO : 1804331

## POIGNÉES INTÉRIEURES DE PORTE


RÉTABLIS LE FONCTIONNEMENT ET L'APPARENCE



**760-5136**  
Western Star 2011-02 (Gauche, chrome)  
Numéros D'ÉO : 0HRA05, R561014R, A1868357000



**775-5217**  
Kenworth 2020-05 (Avant droit, boîtier gris avec poignée en chrome; avec câble)  
Numéros D'ÉO : R25110022811RSC, R561063R



**775-5218**  
Kenworth 2020-05 (Avant gauche, boîtier gris avec poignée en chrome; avec câble)  
Numéros D'ÉO : R251100228111S, R561063R

- Conçues pour avoir un raccord, une fonction, une apparence et une performance identique aux poignées d'ÉO.
- Remplacement économique idéal pour une poignée qui fait défaillance, qui est inesthétique ou qui est brisée.